

INDEKSI ZA OCENU SPOSOBNOSTI PROCESA

Milan Kolarević¹⁾, Branko Radičević¹⁾, Bratislav Premović¹⁾, Oliver Živković¹⁾

Kategorija rada:

PREGLEDNI RAD

AFILIJACIJA/ADRESA:

1) Mašinski fakultet Kraljevo

Rezime: U radu su obrađeni osnovni indeksi sposobnosti procesa koji se koriste u industriji. Ovi indeksi mere odnos između ih performansi procesa i zadatih performansi. Apsolutni minimum zahteva, da bi se proces smatrao sposobnim, je da se prirodna tolerancija procesa $T_p = \bar{X} \pm 3\sigma$ sadrži unutar zadatih tolerancija. Strožiji zahtev je da se obezbedi proizvodnja odgovarajućeg kvaliteta u dužem vremenskom periodu.

Ključne reči: Sposobnost procesa, Indeksi, Karakteristika kvaliteta

1. UVOD

Osim visoke produktivnosti kojoj se neprekidno teži u savremenoj proizvodnji, posebni naporci se usmeravaju na obezbeđenje stvaranja proizvoda vihunskih performansi. Kvalitet proizvoda se ostvaruje geometrijskim, mehaničkim, hemijskim i drugim osobinama koje se propisuju tehnikom dokumentacijom, pri čemu se ove elementarne karakteristike, kao što je poznato, definisu nominalnom vrednošću i tolerancijom.

Sa stanovišta obezbeđenja zahtevanih vrednosti karakteristike kvaliteta, suština upravljanja kvalitetom proizvoda sastoji se u tome da se uspostavi skladan odnos između propisane (zahtevane) tolerancije T i prirodne tolerancije procesa T_p , tj. polja disperzije stvarnih vrednosti date karakteristike kvaliteta unutar serije proizvoda.

Da bi se objektivno merio stepen u kom proces ili sredstvo za rad zadovoljava ili ne zadovoljava određene zahteve razvijene su studije sposobnosti procesa. One su zasnovane na kvantitativnim pokazateljima performansi procesa tzv. indeksima sposobnosti procesa i grafičkom predstavljanju zadovoljenja ovih zahteva.

2. STATISTIČKA (PRIRODNA) TOLERANCIJA PROCESA


Procesom konstruisanja se definije nazivna mera karakteristike kvaliteta (X) i njena tolerancija (T) odnosno, dozvoljeno odstupanje stvarne mere od nazivne mere. Tolerancija, dakle, predstavlja absolutnu vrednost razlike između gornje i donje granice mere (najveće i najmanje dozvoljene mere) i piše se bez predznaka tj.

$$T = |X_g - X_d| = |GGT - DGT| \quad (1)$$

Analizom raspodele u estanosti (frekvencija) je ustanovljeno da se u procesu izrade formiraju prirodne granice obradnog procesa, odnosno, obradnog sistema (T_p). U estanosti između ovih granica se najčešće raspodeljuju u obliku normalnog zakona raspodele i jačka kriva ima oblik preseka zvona i jesto je asimetrična. Verovatnoća pojavljuju se u intervalu $\bar{X} \pm 3\sigma$.

Statistička (prirodna) tolerancija, kada se statistički skup pokorava zakonu normalne raspodele, je oblast

ograničena granicama $\bar{X} \pm 3\sigma$ i predstavlja prirodne granice procesa tj.



Slika 1. Površine pod normalnom krivom

Kako je $P(\bar{X} - 3\sigma < x < \bar{X} + 3\sigma) = 0,9973$, to znači da se 99,73% svih vrednosti posmatrane karakteristike kvaliteta nalazi unutar intervala:

$T_p = \bar{X} \pm 3\sigma$ a svega 0,27% se nalazi izvan ovih granica (tabela 1.). U praksi to znači da je od 1000 obrađenih delova 997 tačno obrađeno a samo 3 dela će biti defektivna, odnosno, na milion delova je 2700 defektivnih delova.


Tabela 1. Prirodne granice procesa

Interval	Širina intervala	Verovatnoća da se x sadrži		
		u granicama intervala (%)	van granica intervala (%)	van granica (br. defek. na milion)
$\bar{X} \pm \sigma$	2σ	68,260000	31,740000	317 400,000
$\bar{X} \pm 2\sigma$	4σ	95,440000	4,560000	45 600,000
$\bar{X} \pm 3\sigma$	6σ	99,730000	0,270000	2 700,000
$\bar{X} \pm 4\sigma$	8σ	99,9936600	0,0063400	63,400
$\bar{X} \pm 5\sigma$	10σ	99,9999426	0,0000574	0,574
$\bar{X} \pm 6\sigma$	12σ	99,9999998	0,0000002	0,002


Uobičajeno je da se interval $\bar{X} \pm 3\sigma$ koristi kao reper za merenje sposobnosti procesa [3]. Savremenim trendom u mnogim industrijskim jezicima je da se kao mera sposobnosti procesa koristi interval $\bar{X} \pm 6\sigma$. Ovaj interval širine 12 sadrži 99,9999998% vrednosti karakteristike kvaliteta generisane procesom a procenat vrednosti van ovog intervala je 0,0000002, ili prevedeno 0,002 na milion (0,002 ppm).

Od me usobnog odnosa prirodne T_p i propisane tolerancije T direktno zavisi i kvalitet kontrolisane velike. Da bi se obezbedilo da karakteristika kvaliteta bude unutar propisanih granica tolerancije neophodan uslov je da prirodna tolerancija $T_p=6$ bude manja od zadate tolerancije $T=|GGT - DGT|$.

Ukoliko je $T_p < T$ (slika 2-a) obradni proces je *precizan* i samo je *potencijalno sposoban* da ostvari propisanu toleranciju. To znači da je u slučaju kada su polja prirodne i propisane tolerancije međusobno pomerena (slučaj kada proces nije tačan) najčešće moguće obezrediti sposobnost obradnog procesa jer je centriranjem (regulisanjem) procesa moguće dovesti polje prirodne tolerancije T_p u granice polja propisane tolerancije T .



Slika 2.a Obradni proces je potencijalno sposoban da ostvari propisanu toleranciju $T_p < T$




Slika 2.b Obradni proces nije sposoban da ostvari propisanu toleranciju $T_p > T$

Obradni proces nije sposoban da ostvari propisanu toleranciju $T_p > T$

Ukoliko je $T_p > T$ (slika 2-b) dati proces je *neprecizan* i nije sposoban da ostvari propisanu toleranciju.

Zahtevani kvalitet se u ovom slučaju postiže promenom datog obradnog procesa (obradnog sistema) ili pak određenim intervencijama u okviru datog procesa (obradnog sistema).

Na osnovu odnosa između $T = |GGT - DGT|$ i $T_p = 6\sigma$ se mogu definisati tri nivoa preciznosti procesa (slika 3.) [1].



Slika 3. Tri nivoa preciznosti procesa

- visoka preciznost, kada je tolerancijsko polje znatno veće od 6σ ($T \geq 6\sigma$) (slika 3-a);
- srednja preciznost, kada je tolerancijsko polje veće od 6σ ($T > 6\sigma$) (slika 3-b);
- niska preciznost, kada je tolerancijsko polje manje od 6σ ($T \leq 6\sigma$) (slika 3-v);

3. TIPOVI KARAKTERISTIKA KVALITETA

Radi jasnijeg predstavljanja indikatora za ocenu sposobnosti procesa neophodno je definisati osnovne tipove karakteristika kvaliteta u zavisnosti od načina definisanja tolerancije nazivne mere.

3.1 Nominal-the-Best Type (N tip)

Tolerancija nazivnih mera za ovaj tip karakteristike kvaliteta može biti definisana na dva načina:

a/ Jednaka vrednost graničnog odstupanja sa obe strane nazivne veličine tj. tolerancija je definisana sledećim izrazom: $X \pm \Delta$ gde je:

- X -nazivna vrednost karakteristike kvaliteta,
- Δ -dozvoljeno jednostrano granično odstupanje od nazivne vrednosti (ukupna tolerancija je $T=2\Delta$)

Donja granica tolerancije (DGT) je $X - \Delta$ a gornja granica tolerancije (GGT) je $X + \Delta$ tj.

$$DGT = X - \Delta \quad (3)$$

$$GGT = X + \Delta$$

b/ Različite vrednosti graničnog odstupanja nazivne mere karakteristike kvaliteta kada je tolerancija definisana sledećim izrazom: $X \pm \Delta_1$ pri čemu granično odstupanje Δ_1 i Δ_2 mogu biti sa pozitivnim ili negativnim znakom.

Donja granica tolerancije (DGT) je $X + \Delta_1$ a gornja granica tolerancije (GGT) je $X + \Delta_2$ tj.

$$\begin{aligned} DGT &= X + \Delta_1 \\ GGT &= X + \Delta_2 \end{aligned} \quad (4)$$

3.2 Larger-the-Better Type (*L tip*)

Kod ovog tipa karakteristike kvaliteta tolerancija je definisana izrazom $X \geq \Delta$, pri čemu gornja granica tolerancije nije definisana a donja iznosi $(DGT = \infty)$. Podrazumevana tražena vrednost karakteristike kvaliteta je ∞ odnosno, *što veća vrednost, to bolje*. Primeri ovog tipa karakteristike kvaliteta su: zatezna vrsto a, pritisak, broj prečnih kilometara po litru itd.

3.3 Smaller-the-Better Type (*S tip*)

Kod ovog tipa karakteristike kvaliteta tolerancija je definisana izrazom $X \leq \Delta$, pri čemu donja granica tolerancije nije definisana a gornja iznosi tj. $(GGT = \infty)$. Podrazumevana tražena vrednost karakteristike kvaliteta je 0 odnosno, *što manja vrednost, to bolje*. Primeri ovog tipa karakteristike kvaliteta su: nivo buke, hraptavost povišine, kružnost, ravnost, habanje itd.

Podrazumeva se da karakteristika kvaliteta nije negativna.

4. INDEKS I SPOSOBNOSTI PROCESA

4.1 Indeks sposobnosti procesa C_p (PRC - Proces Capability Ratio)

Indeks sposobnosti procesa C_p (PRC-Proces Capability Ratio) predstavlja odnos zadate tolerancije i statističke tolerancije tj. prirodne tolerancije procesa. Za N -tip karakteristike kvaliteta ovaj indeks je:


$$C_p = \frac{T}{T_p} = \frac{GGT - DGT}{6 \cdot \sigma} \quad (5)$$

Kada je proces centriran tj. kada je srednja vrednost raspodele karakteristike kvaliteta jednaka željenoj vrednosti $(\bar{X} = X_0)$ i kada je karakteristika kvaliteta stvorena procesom normalno raspoređena, vrednost indeksa $C_p=1$ znači da je sposobnost procesa takva da 99,73% vrednosti karakteristike kvaliteta pripada granici intervala tolerancije dok je 0,27% van ovih granica. Ukoliko je $C_p=2$ to znači da 99,999998% vrednosti pripada intervalu zadate tolerancije (zato što je $GGT - DGT = 12\sigma$) i u ovom slučaju procenat defektnih je 0,0000002% tj. na milion delova biće samo 0,002 defektnih.

Pod uslovom da je raspodela verovatnoće karakteristike kvaliteta normalna, može se dobiti formula za izračunavanje procenta defektnih delova stvorenih procesom koristeći C_p vrednost. Prema slici 4. na kojoj su označene gornje i donje granice dvostranog intervala tolerancije, veličina defektnih je suma šrafiranih područja ispod krive raspodele levo od donje granice i desno od gornje granice ne mera.

Verovatnoće je jednaka:

$$\begin{aligned} p &= P(X < DGT) + P(X > GGT) \\ p &= P\left(t < \frac{DGT - \bar{X}}{\sigma}\right) + P\left(t > \frac{GGT - \bar{X}}{\sigma}\right) \end{aligned} \quad (6)$$



Slika 4. Procenat defektnih

Ako se srednja vrednost raspodele \bar{X} poklapa sa željenom vrednošću X_0 tolerancijskog intervala onda su dve šrafirane oblasti jednake i procenat defektnih p , može biti predstavljen kao:

$$\begin{aligned} p &= 2 \cdot P\left[t < \frac{DGT - \bar{X}}{\sigma}\right] \text{ ili} \\ p &= 2 \cdot P\left[t > \frac{GGT - \bar{X}}{\sigma}\right] \end{aligned} \quad (7)$$

Kako je za centriran proces: $\bar{X} = \frac{DGT + GGT}{2}$ to sledi:

$$\begin{aligned} p &= 2 \cdot P\left[t < \frac{DGT - \frac{DGT + GGT}{2}}{\sigma}\right] \\ p &= 2 \cdot P\left[t < \frac{\frac{2DGT - DGT - GGT}{2}}{\sigma}\right] \\ p &= 2 \cdot P\left[t < \frac{DGT - GGT}{2 \cdot \sigma}\right] \end{aligned}$$

Iz jednacine (5) je:

$$GGT - DGT = 6 \cdot \sigma \cdot C_p$$

tako da je:

$$\begin{aligned} p &= 2 \cdot P\left[t < \frac{-6 \cdot \sigma \cdot C_p}{2 \cdot \sigma}\right] \\ p &= 2 \cdot P[t < -3 \cdot C_p] \end{aligned} \quad (8)$$

Slično:

$$\begin{aligned} p &= 2 \cdot P\left[t > \frac{GGT - \bar{X}}{\sigma}\right] \\ p &= 2 \cdot P\left[t > \frac{GGT - \frac{DGT + GGT}{2}}{\sigma}\right] \\ p &= 2 \cdot P\left[t > \frac{GGT - DGT}{2 \cdot \sigma}\right] \\ p &= 2 \cdot P[t > 3 \cdot C_p] \end{aligned} \quad (9)$$


Sada sledi da je procenat defektnih komada:

$$p = 2 \cdot P[t < -3 \cdot C_p]$$

ili $p = 2 \cdot P[t > 3 \cdot C_p]$ (10)

Indeks sposobnosti procesa C_p ne daje informaciju o centriranju procesa nego jednostavno upore uje prirodnu toleranciju sa zadatom tolerancijom i kao takav meri *preciznost* (ponovljivost) procesa te se može reći da on predstavlja „potencijal sposobnosti“ procesa. U slučaju karakteristike kvaliteta sa samo jednom granicom, interval tolerancije koji je bitan za izračunavanje indeksa C_p je rastojanje od granice tolerancije do sredine raspodele \bar{X} . U slučaju samo donje granice (*L-tip* karakteristike kvaliteta) ovo rastojanje je $(\bar{X} - DGT)$ a u slučaju samo gornje granice (*S-tip* karakteristike kvaliteta) ovo rastojanje je $(GGT - \bar{X})$. Ova rastojanja se upoređuju sa jednom polovinom statističke tolerancije 3 kao na slici 5-a i 5-b. Indeks C_p je:

$$C_p = \begin{cases} \frac{\bar{X} - DGT}{3 \cdot \sigma} & \text{L-} \\ \frac{GGT - \bar{X}}{3 \cdot \sigma} & \text{S-} \end{cases} \quad (11)$$



Slika 5.

a) C_p indeks za *L-tip* karakteristike kvaliteta

b) C_p indeks za *S-tip* karakteristike kvaliteta

Vidi se da je osnovna razlika između vrednosti indeksa C_p za karakteristike sa jednom i dve zadate granice tolerancije prisustvo \bar{X} za izražavanje C_p za karakteristike sa jednom granicom. Ovo eliminiše potrebu stvaranja bilo kakve pretpostavke o položaju srednje vrednosti, pri određivanju procenta defektnih pomoći u indeksu C_p za karakteristike sa samo jednom granicom. Procenat defektnih se može izračunati:

$$p = P[X < DGT]$$

$$p = P\left[t < \frac{DGT - \bar{X}}{\sigma}\right]$$

$$p = P\left[t < \frac{-3 \cdot \sigma \cdot C_p}{\sigma}\right]$$

$$p = P[t < -3 \cdot C_p] \text{ za } L \quad (12)$$

odnosno:

$$p = P[X > DGT]$$

$$p = P\left[t > \frac{GGT - \bar{X}}{\sigma}\right]$$

$$p = P\left[t > \frac{3 \cdot \sigma \cdot C_p}{\sigma}\right]$$

$$p = P[t > 3 \cdot C_p] \text{ za } S \quad (13)$$

Jedina pretpostavka koja je neophodna za ovu jednu inu je normalnost raspodele karakteristike kvaliteta.

4.2 Indeks C_{pk}

Indeks C_{pk} je uveden zbog ograničenja C_p indeksa, koji pretpostavlja da je srednja vrednost procesa \bar{X} jednak željenoj vrednosti karakteristike kvaliteta pri određivanju procenta defektnih u slučaju *N-tipa* karakteristike kvaliteta. Razlog zbog koga se koristi C_{pk} indeks se najbolje vidi iz nedostataka kojih ima C_p indeks. Procenat defektnih za *N-tipa* karakteristike kvaliteta zavisi od rastojanja srednje vrednosti raspodele od obe granice. Idejni indeks koji predstavlja sposobnost procesa i može biti upotrebljen za utvrđivanje procenta defektnih treba da sadržati informacije o oba ova rastojanja. Ako je potrebno izabrati jedno od ova dva rastojanja, onda će to biti manje, zato što minimalno rastojanje predstavlja lošiji slučaj procenta defektnih. Za proces *a*) na slici 5. ovo rastojanje će biti $(\bar{X} - DGT)$, jer je srednja vrednost bliža donjoj granici. Za proces *b*) se uzima rastojanje između gornje granice i srednje vrednosti $(GGT - \bar{X})$ zato što je kod ovog procesa \bar{X} bliži gornjoj granici. Logično, delilac je 3, jer se kod ovog indeksa razmatra deo opsega tolerancije $(GGT - DGT)$, suprotno celom opsegu koji se razmatra u slučaju C_p indeksa kod koga je delilac 6. Za indeks C_{pk} se može napisati izraz:

$$C_{pk} = \frac{\min[(\bar{X} - DGT), (GGT - \bar{X})]}{3 \cdot \sigma} \quad (14)$$

Indeks C_{pk} za karakteristiku sa samo jednom zadatom granicom je:

$$C_{pk} = \begin{cases} \frac{\bar{X} - DGT}{3 \cdot \sigma} & \text{L-} \\ \frac{GGT - \bar{X}}{3 \cdot \sigma} & \text{S-} \end{cases} \quad (15)$$

Kada proces nije centriran ($\bar{X} \neq X_0$) procenat defektnih komada se može izračunati pomoću C_{pk} indeksa preko gornje ili preko donje granice tolerancije. Indeksi C_{pk} i C_p su isti za karakteristike sa jednom zadatom granicom te se procenat defektnih ovde računa na isti način:

$$\begin{aligned} p &= P_{\text{f}}^{\text{f}} t < -3 \times C_{pk} \quad \text{za L-tip} \\ p &= P_{\text{f}}^{\text{f}} t > 3 \times C_{pk} \quad \text{za S-tip} \end{aligned} \quad (16)$$

Tabela 2.

Procenti defektnih za razlike vrednosti C_{pk} i C_p indeksa za N-tip karakteristika kvaliteta

$C_p = C_{pk}$	gornja granica / donja	
	% defektnih	delovana milion
0,500	13,360000	136 600,000
0,700	3,580000	35 800,000
0,900	0,700000	7 000,000
1,000	0,270000	2 700,000
1,100	0,0967000	967,000
1,200	0,0318200	318,200
1,300	0,0096200	96,200
1,330	0,0063400	63,400
1,400	0,0026700	26,700
1,500	0,0006800	6,800
1,667	0,0000574	0,574
2,000	0,0000002	0,002

Procena ukupnog procenta defektnih (i delova na milion) za razlike vrste karakteristika kvaliteta iz C_{pk} i C_p indeksa su dati u tabelama 2. i 3. Kada je npr. C_p indeks za N-tip karakteristike 0,90, procena procenta defektnih je 0,7. Neophodno je da sredina raspodele bude jednakoj željenoj vrednosti i da je ispunjena normalnost raspodele. Ako je C_{pk} indeks 0,90 onda je gomja granica ukupnog procenta defektnih takođe 0,7 pod uslovom da je ispunjena normalnost raspodele. Ako se razmotri karakteristika kvaliteta sa jednom zadatom granicom (gomja ili donja) i vrednost C_p indeksa od npr. 1,1 procena procenta defektnih je 0,04835 (tabela 3). Kao i u prethodnoj diskusiji je vrednost i C_{pk} indeksa.

Glavno ograničenje koje mora biti ispunjeno je normalnost raspodele karakteristike kvaliteta. Pri tom, treba imati u vidu da za N-tip karakteristike kvaliteta C_{pk} indeks daje samo gornju granicu za ukupnu procenu defektnih.

Tabela 3.

Procenti defektnih za razlike vrednosti C_{pk} i C_p indeksa za S-i L-tip karakteristike kvaliteta

$C_p = C_{pk}$	% defektnih	delovana milion
0,500	6,680000	66 800,000
0,700	1,790000	17 900,000
0,900	0,350000	3 500,000
1,000	0,135000	1 350,000
1,100	0,0483500	483,500
1,200	0,0159100	159,100
1,300	0,0048100	48,100
1,330	0,0031700	31,700
1,400	0,0013350	13,350
1,500	0,0003400	3,400
1,667	0,0000287	0,287
2,000	0,0000001	0,001


Postoji još jedan problem kod ovog indeksa. On je najbolje prikazan primerom na slici 6. koja sadrži raspodelu karakteristika kvaliteta stvorenih procesima A i V. Donja i gornja granica su 0,930 i 1,070 a nazivna mera 1,00. Raspodela karakteristike u oba slučaja je normalna. Raspodela procesa A ima srednju vrednost 0,972 i standardnu devijaciju 0,015, dok raspodela

procesa V ima srednju vrednost 1,00 (koja je jednakoj nazivnoj vrednosti) i standardnu devijaciju 0,025. Indeksi C_{pk} i C_p ovih procesa su:

Proces A

$$C_{pA} = \frac{(1,07 - 0,93)}{6 \cdot 0,015} = 1,556$$

$$C_{pkA} = \frac{\min[(0,972 - 0,93), (1,07 - 0,972)]}{3 \cdot 0,015} = 0,933$$

Slika 6. Procesi sa istim C_{pk} ali različitim C_p indeksom

Proces B

$$C_{pB} = \frac{(1,07 - 0,93)}{6 \cdot 0,025} = 0,933$$

$$C_{pkB} = \frac{\min[(1,00 - 0,93), (1,07 - 1,00)]}{3 \cdot 0,025} = 0,933$$

Iz primera se vidi da proces A ima veću vrednost indeksa C_p od procesa V jer je njegova standardna devijacija manja. Međutim indeks C_{pk} je isti za oba procesa ($C_{pkA} = C_{pkB} = 0,933$) jer srednja vrednost procesa A odstupa od željene vrednosti X_0 . Zato je bolje imati indeksi koji eliminiraju ovaj problem jer uzima u razmatranje i standardnu devijaciju i odstupanje sredine raspodele od željene vrednosti.

S obzirom da je proces relativno stabilan samo u kratkom vremenskom intervalu to je u dužem periodu potrebno imati u vidu sledeće:

- izvesno pomeranje \bar{X} ,
- mogu u promeni standardne devijacije i
- mogu u odstupanju od normalnosti raspodele.

Na osnovu vrednosti C_{pk} indeksa se mogu definisati sledeći nivoi poverenja sposobnosti procesa [1]:

- $C_{pk} < 1$ Stanje kada *proizvod a nije sposoban* – neizbežno je pojava defektnih delova iz procesa;
- $C_{pk} = 1$ Stanje kada *proizvod a nije realno sposoban*, svaka promena u procesu će dati nedetektovane defektne komade na izlazu;
- $C_{pk} = 1,33$ Još uvek *daleko od prihvatljivog stanja* jer je malo verovatno da se detektuje pojava neuskla enoti pomoći u kontrolnih dijagrama procesa;
- $C_{pk} = 1,5$ Još uvek *ne zadovoljava* jer se javljaju neuskla eni izlazi, a šanse za njihovo detektovanje su još uvek male;
- $C_{pk} = 1,67$ *Proces koji obezbejava (povoljan proces)* – neuskla eni izlazi će se dešavati, ali postoji velika šansa da oni budu detektovani;
- $C_{pk} = 2$ *Visoki nivo poverenja* *proizvod a*, pod uslovom da se kontrolni dijagrami regularno koriste.

Indeks C_{pk} pored preciznosti uzima u obzir i tačnost procesa tj. položaj centra prirodne tolerancije procesa u

odnosu na željenu vrednost te kao takav može meriti sposobnost procesa jer se proces može smatrati sposobnim samo ako je i precizan i ta an.

4.3 Indeks C_{pm}

Kod ovog indeksa za N -tip karakteristike kvaliteta brojilac je isti kao i kod C_p indeksa, a to je opseg intervala tolerancije ($GGT - DGT$). Imenilac je sjedinjena mera standardne devijacije i odstupanja srednje vrednosti od željene vrednosti. Indeks C_{pm} se rauna:

$$C_{pm} = \frac{GGT - DGT}{6 \times \sqrt{s^2 + (\bar{X} - X_0)^2}} \quad (17)$$

gde je:

- s^2 - varijansa (disperzija) procesa
- \bar{X} - srednja vrednost
- X_0 - željena vrednost

Može se videti da izraz $s^2 + (\bar{X} - X_0)^2$ u imenocu predstavlja kvadratno odstupanje srednje vrednosti prema Tagu ijevoj funkciji gubitaka [2]. Ukoliko se izra unaju C_{pm} indeksi za procese A i V sa slike 8 za koje je:

$$DGT=0,930$$

$$GGT=1,070$$

$$X_0 = 1,00$$

$$\bar{X}_A = 0,972$$

$$s_A = 0,015$$

$$\bar{X}_B = 1,00$$

$$s_B = 0,025$$

dobija se:

Proces A:

$$C_{pmA} = \frac{1,07-0,93}{6 \times \sqrt{0,015^2 + (0,972-1,00)^2}} = 0,735$$

Proces B:

$$C_{pmB} = \frac{1,07-0,93}{6 \times \sqrt{0,025^2 + (1,00-1,00)^2}} = 0,933$$

Indeks C_{pm} za proces A je manji nego za proces V zbog većeg odstupanja sredine procesa A od željene vrednosti. Indeks C_{pm} za proces V je isti kao i C_{pk} vrednost, zato što je sredina raspodele jednaka željenoj vrednosti.

Glavni problem C_{pm} indeksa je što ne može biti upotrebljen za određivanje procenta defektnih kao što može kod C_{pk} i C_p indeksa.

5. ZAKLJUČAK

Studije sposobnosti procesa su vrhunski alat upravljanja kvalitetom. Nijedna aktivnost upravljanja kvalitetom, kao što su projektovanje kvaliteta, planiranje i upravljanje opremom, upravljanje procesom poboljšanja itd. za bilo koji proces u preduzeću, nije moguća bez poznavanja sposobnosti procesa.

Poznavanjem osnovnih indikatora može se oceniti sposobnosti procesa radi:

- eliminisanja defektnih proizvoda i
- smanjenja procenta defektnih proizvoda i međusobno konzistentnost performanse proizvoda oko željene vrednosti njegove karakteristike kvaliteta.

LITERATURA

- [1.] Oakland S. J.: *Statistical Process Control*, Fifth Edition, Butterworth Heinemann, 2003.
- [2.] Chandra J. M.: *Statistical Quality Control*, ©2001 CRC Press LLC
- [3.] Stanić J.: *Upravljanje kvalitetom proizvoda, Metodi I*, Mašinski fakultet, Beograd, 1989.
- [4.] Kolarević M.: *Upravljanje kvalitetom I*, Mašinski fakultet, Kraljevo, 2008.
- [5.] Avakumović, .., Avakumović, J., Vujačić, N., Milinković, M., Raunarški softveri i njihova primena u menadžmentu poslovno proizvodnih sistema građevinarstva, stručni rad, GODINA XVI BROJ (36) 3/2010, UDK/ 621, ISSN 0354 – 6829, str.59-60

PROCESS CAPABILITY INDICES

Summary: This paper presents some of the capability indexes used in industries. These indexes are a measure relating the actual performance of a process to its specified performance. The absolute minimum requirements is that the three process standard deviations each side of the process mean are contained within the specification limits. A more stringent requirements is often stipulated to ensure that produce of the correct quality is consistently obtained over the long term.

Key words: Process Capability, Indexes, Quality Characteristics

Datum prijema rada: 17. 02. 2010. god.